

Verslag CPBW Krinkels zetel Londerzeel op 27/04/2022

Deelnemers

		Aanwezig	Veront- schuldigd	Afwezig
Werkgeversafvaardiging (WGA)	Patrick Palet (HR Directeur)	X		
	Peter Loyens (Alg. Directeur)		X	
werknemersafvaardiging (WNA)	Ruddy Geeraerts (ABVV)		X	
	Jan De Meyst (ABVV)	X		
	Guido De Man (ACV)	X		
	Nathasja Vermeulen (ACV)	X		
	Ronny Van den Bosch (vervanger ACV)			X
	Christian Van Belle (vervanger ACV)			X
	Yoei De Ridder (vervanger ABVV)			X
	Fabrizio Cammarata (vervanger ABVV)			X
Notulist / Preventieadviseur (PA)	Peter De Trogh (Preventieadviseur)	X		

Robbe Van Buggenhout, student AP hogeschool, was in het kader van zijn opleiding Preventieadviseur ook aanwezig op deze vergadering. Robbe volgt een stage van 60 dagen op de preventiedienst van Krinkels waar hij taken toebedeeld krijgt. Daarnaast zal Robbe ook een eindwerk maken rond het intern noodplan van Krinkels.

Agenda

1. Goedkeuring verslag van vorige vergadering d.d. 30/03/2022
2. Agenda punten :
 - Arbeidsongevallen
 - Ernstig arbeidsongeval met minigraver (4/04/2022)
 - Werfbezoek met CPBW (9/03/2022)
 - Werfbezoek met AXA (20/04/2022)
3. Varia

Verslag

1. Bespreking arbeidsongevallen

Ongeval met bosmaaier

De persoon belast met het toezicht over de 2 collega's met bosmaaier die aan het werk zijn bij infrabel (langs het spoor). Staat op 20m afstand en draagt geen veiligheidsbril maar krijgt een weggeslingerde steen tegen het oog.

➔ Dit toont nog maar eens het risico van bosmaaieren en de noodzaak om steeds een veiligheidsbril te dragen.

Ongeval met minigraver

Tijdens het plaatsen van schapendraad wordt de grondman in het aangezicht geraakt door de rol draad die op de minigraver met draadafroller gemonteerd zit.

Het slachtoffer wilde de draad nog snel omlaag trekken terwijl de machinist de rol omlaag deed zakken door een schokbeweging te maken met de arm. Het slachtoffer houdt er gelukkig enkel een schaafwonde en lichte kneuzing op de kaak aan over. Dit ongeval had ernstig kunnen zijn mocht hij contact gemaakt hebben met een metalen onderdeel van de machine i.p.v. met de rol draad.

➔ Dit ongeval toont hoe impulsieve reacties tot ongevallen kunnen leiden en zelfs ernstige ongevallen zouden kunnen veroorzaken.

Kraanman moet rol niet trachten te schudden met de grondman zo dicht in de buurt en de grondman moet wegblijven van een machine ion werking (toolbox januari 22)

2. Bespreking ernstig arbeidsongeval

Kraanman en grondman praten samen even daarbij zet de grondman de schop tegen de achterkant van de kraan. De machinist rijdt de kraan naar de standplaats daarbij valt de schop. De grondman ziet dat en wil de schop oprapen. Op het moment dat hij gebukt achter de kraan staat rijdt de kraan terug achterwaarts om door een hek te manoeuvreren. De kraan rijdt met de linkerrups over de voet van de grondman.

➔ Ook dit EAO toont hoe een impulsieve reactie leidt tot zeer gevaarlijke situaties!



Preventiemaatregel:

1. Afstand houden van machines
2. Bewustzijn van omgeving (operator machines)
3. Voor een optimaal zicht rondom dienen kranen uitgerust te zijn met spiegels of camera's
4. Signaalverlichting en geluidssignaal bij achterwaartse beweging

3. Werfbezoeken met CPBW

Het verslag van de werfbezoeken wordt overlopen.

Het verslag is terug te vinden in bijlage.

4. Werfbezoeken met AXA

Het verslag van de werfbezoeken wordt overlopen.

Het verslag is terug te vinden in bijlage.

5. Varia

Bescherming van de voeten en dragers van de rekken in de magazijnen

Bescherming is voorzien maar staat los rond de voeten en steunen van de rekken. Deze moeten worden ingeboord zodat hun beschermende functie effect kan hebben om te vermijden dat een rek instort bij aanrijding (bv de rekken in ORFA).

PA vraagt na bij Logistiek/Facility om deze vast te zetten in de vloer.

Gaten voor controlepunten bodemonderzoek

Op het terrein in Londerzeel zijn gaten voor controlepunten waarvan soms het dekseltje ontbreekt of verdwijnt. De controlepunten moeten bereikbaar blijven en kunnen dus niet gedicht worden met een laagje beton. De verschillende punten zullen gecontroleerd worden en ontbrekende dekseltjes afgedicht.

Evacuatie

Somati is de brandcentrale en de alarmen komen testen. De brandweer was verwittigd voor het onderhoud, maar de werknemers aanwezig te Londerzeel waren niet op de hoogte van de test. Toen het alarm afging was er zeer weinig respons, de meesten deden gewoon verder met hun werk. Op sommige plaatsen was het alarmsignaal niet of slechts matig hoorbaar (refter boven werkplaats).

Afvalcontainers

Men haalt aan dat er niet gecommuniceerd is geweest over nieuw geplaatste afvalcontainers. De afvalcontainers hebben blijkbaar verschillende functies (selectief) maar de werknemers kregen er geen uitleg over. De kans bestaat dus dat ze niet gebruikt worden dan voor hetgeen ze eigenlijk wel bedoeld zijn.

Het volgende CPBW gaat door op 18/05/2022 om 9:00 in de grote vergaderzaal op de eerste verdieping van Greencare (Oudemansstraat, Londerzeel).

Preventieadviseur,
Peter De Trogh

De voorzitter,
Peter Loyens